

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・[]が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載していませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の可否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありません。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	---

建設用レーザー・探査機製品 ※下表にないアクセサリ類はDIV POSとして受付します

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
レーザー レンジメーター	PD-S	01		2年		¥7,000	
	PD 5	01		2年		¥17,000	
	PD-E	01		2年		¥27,000	
	PD-I	01		2年		¥22,000	
ポイントレーザー	PM 2-P	01		2年		¥21,000	
ローテーションレーザー	PR 2-HS	01		2年	電源アダプター (PUA 81)	¥64,000	
	PR 2-HS A12	02		2年		¥64,000	
	PR 3-HVSG	02		2年	リモートコントローラー (PRA2)	¥80,000	
	PR 30-HVS	01		2年	電源アダプター (PUA 81)	¥110,000	
	PR 30-HVS A12	02		2年	電源アダプター (PUA 81)	¥110,000	
ラインレーザー	PMC 46	02		2年		¥42,000	
	PM 30-MG	01		2年		¥40,000	
	PM 40-MG	01		2年		¥42,000	
レイアウトツール	PLT 300	01		2年	他の付属品	¥684,000	
	PLC 400	01		2年	電源アダプター/他の付属品	¥304,000	
鉄筋探査機 *1	PS 50	01		2年		¥55,000	
	PS 200 S	01		2年	PSA 80バッテリーパック	¥215,000	
	PS 200 S	02	スキャナー (PS 200/250)	2年	PSA 80バッテリーパック	¥215,000	
	PS 300	01		2年		¥760,000	
	4-A22	01	モニター (PS250/1000兼用)	2年	バッテリーパック (PSA82)	¥285,000	
	PSA 200	01	タブレット (海外修理対応：納期40日所要)	2年	バッテリーパック (PSA83) 電源アダプター (PUA85) /他の付属品	¥325,000	
	PS 1000	01		2年		¥900,000	
トランスポインター	PX 10 R	01		2年		¥22,000	
	PX 10 T	01		2年		¥22,000	
受光器	PRA 20	02	PRE 3/ PR 25/ PR 35/ PR 2-HS / PR 30-HVS用	2年	受光器ホルダー (PRA83)	¥15,000	
	PRA 20G	01	PR 3-HVSG用	2年		¥15,000	
	PRA 30	02	PR 30-HVS用	2年		¥15,000	
	PMA 31	01	PMP 42/ PMC 46用	2年	受光器ホルダー (PRA80)	¥15,000	
三脚	PA 921	01		-	鉛直アダプター (PRA770)	¥15,000	
	PA 931	01		-	ウォールマウント (PRA72)	¥15,000	
	PA 90	01		2年	スローアダプター (PRA79)	¥66,000	

*1 PS 1000の修理時は点検確認書を無償で添付します。（トレサビリティ体系図はヒルティウェブサイトよりダウンロードしてください）



表示説明	<p>・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。</p> <p>・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。</p> <p>・[]が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u></p> <p>・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。</p> <p>・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載しておりませんが、保証対象ではありません。</p> <p>・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。</p> <p>・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。</p> <p>・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありませぬ。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。</p> <p>・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。</p>
------	---

ねじ締め製品

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
コード式振動ドリル	UD 30	01		1年		【¥13,000】	
	UH 700	01		1年		【¥14,000】	
充電式ドライバー・レンチ	SF 2-A	01		1年		【¥6,000】	
	SFD 2-A	01		1年		【¥6,000】	
	SFC 14-A	01		2年		【¥6,000】	
	SFC 22-A	01		1年		【¥12,000】	
	SFH 14-A	01		2年		【¥10,000】	
	SFH 22-A	01		2年		【¥11,000】	
	SF 2H-A	01		1年		【¥7,000】	
	SF 6H-A22	01		1年		【¥11,000】	
	SID 14-A	01		2年		【¥8,000】	
	SID 2-A	01		1年		【¥6,000】	
	SID 22-A	01		2年		【¥9,000】	
	SID 4-A	01		1年		【¥9,000】	
	SIW 14-A	01		2年		【¥8,000】	
	SIW 6AT-A22	01		1年		【¥11,000】	
	SI-AT-A22	01		2年		【¥8,000】	
	SIW 9-A22	01		1年		【¥16,000】	
	SIW 22T-A	01		2年		【¥11,000】	
	SF 10W-A22	02		1年		【¥13,000】	
	SF BT 22-A	01		1年		【¥18,000】	
	SF 2-A12	02		1年		【¥4,000】	
SF 2H-A12	02		1年		【¥4,000】		
SID 2-A12	02		1年		【¥4,000】		
SFE 2-A12	01		1年		【¥8,000】		
SF 6H-A22	02		1年		【¥12,000】		
ウォールスクリュー ドライバー	SD 5000-A22	01		2年		【¥12,000】	
	SMD 57	01	マガジン	-		【¥8,000】	
バッテリーライト	SL 2-A12	01	故障時、新品購入（修理対象外）	-		修理対象外	
	SL 2-A22	01		-		修理対象外	
	SL 6-A22	01		2年		【¥7,600】	

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・[]が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載しておりませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありませぬ。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	--

ロータリーハンマードリル ※チャックをDIV TEとして受付します（2つ以上ある場合それぞれ受付します）

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
コード式	TE 2	02		2年		【¥14,500】	✓
ロータリーハンマードリル	TE 2-S	02		2年		【¥14,500】	✓
	TE 2-M	02		2年		【¥17,000】	✓
	TE 3-M	01		1年		¥23,000	✓
	TE 3-C	01		1年		¥18,000	✓
	TE 6-S	01		2年		¥21,000	✓
	TE 7	02		2年		¥32,000	✓
	TE 7-C	01		2年		¥32,000	✓
	TE 16-M	01		2年		¥42,000	✓
	TE 2-A22	02		2年		¥15,000	
	TE 4-A22	01		2年		¥20,000	
	TE 4-A22	02		2年		¥26,000	
	TE 6-A	02		2年		¥33,000	
	TE 6-A36-AVR	03		2年		¥23,000	
	TE 6-A36	04		2年		¥22,000	
	TE 6-A22	04		2年		¥22,000	
	TE 30-A36	02	コードレスコンビハンマードリル	2年		¥37,000	
	TE 30-A36	03	コードレスコンビハンマードリル	2年		¥37,000	

コンビハンマードリル ※チャックをDIV TEとして受付します（2つ以上ある場合それぞれ受付します）

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
コード式	TE 30	01		2年		¥42,000	✓
コンビハンマードリル	TE 30	02		2年		¥40,000	✓
	TE 30-M-AVR	01		2年		¥40,000	✓
	TE 30-AVR	02		2年		¥40,000	✓
	TE 40-AVR	01		2年		¥51,000	✓
	TE 50-AVR	02		2年		¥51,000	✓
	TE 50-AVR	03		2年		¥43,000	
	TE 60-ATC	02		2年		¥54,000	✓
	TE 60-ATC	03		2年		¥51,000	✓
	TE 60-AVR	04		2年		¥50,000	
	TE 60 ATC/AVR	04		2年		¥64,000	
	TE 70	02		2年		¥54,000	✓
	TE 70-D	03	AVR付	2年		¥51,000	✓
	TE 70-ATC	02		2年		¥54,000	✓
	TE 70-ATC-AVR	03		2年		¥51,000	✓
	TE 80-ATC	01		2年		¥55,000	
アングルチャック	TE AC		(2019年末販売終了)	無し		¥11,000	
	TE AC-1			無し		¥11,000	
	TE AC-2			無し		¥11,000	



表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・【】が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載しておりませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありません。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	---

ハツリ機

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
電動ハツリ機	TE 500-AVR	01		2年		¥39,000	✓
	TE 500-X	01	見積もりをしますが、一律の修理金額ではなく修理上限金額が適用されます	1年		【¥28,000】	✓
	TE 500-X (3rd G)	03		1年		¥20,000	
	TE 700-AVR	01		2年		¥44,000	✓
	TE 706	01		2年		¥49,000	✓
	TE 706-AVR	01		2年		¥49,000	✓
	TE 800-AVR	01		2年		¥54,000	✓
	TE 805	01		2年		¥57,000	✓
	TE 905-AVR	01		2年		¥62,000	✓
	TE 1000-AVR	01		2年		¥61,000	✓
	TE 1000-AVR	02		2年		¥58,000	✓
	TE 1500-AVR	01	220V	2年		¥69,000	
	TE 1500-AVR	01	100V	2年		¥73,000	✓
	TE 2000-AVR	01		2年		¥69,000	
TE 3000-AVR	01	220V	2年	台車 TE 3000-AVR	¥88,000		
TE 3000-AVR	01	100V	2年	台車 TE 3000-AVR	¥88,000	✓	



表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタッフ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・【】が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載していませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありませぬ。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	---

ダイヤモンド製品

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品・その他	修理上限金額	3芯コード交換
ダイヤモンド コアリング	DD EC-1	01		2年	カバー EC-1	¥72,000	※
	ウォーターダム	-	DIV DIAとして受付します。	-	2017年7月より（FMは保証です）	¥10,000	※
	DD 30-W	01		2年	ウォーターダム	未設定	※
	DD REC-1	01		2年	フィルター	¥73,000	※
	DD-WMS 100	01		2年	サクシオンホース・Water supply hose・ プッシュカバーは修理対象外	¥70,000	※
	DD 80-E	01		2年	アダプター類、キャリッジやスタンドなど 下に記載されているものが故障している場合は 別途受付をとりまますので、 別受付での保証確認となります。	¥50,000	※
	DD 120	01		2年		¥42,000	※
	DD 130	01		2年		¥51,000	※
	DD 160	02		2年		¥54,000	※
	DD 200	01		2年		¥59,000	※
	DD 250	02	ジェネレーション2	2年		¥70,000	※
	DD 350	01		2年・200時間		¥78,000	※
	DD 350-CA	01		2年・200時間		¥74,000	※
DD AF-CA	01		2年	¥195,000		※	
DD VP-U	01		2年	¥47,000		※	
給水タンク	DWP 10		DIV DIAとして受付します。	-		¥10,000	
ベースプレート ※すべて、DIV DIAと して受付します。	DD-LR-VBP		バキュームベースプレート	-		¥10,000	
	DD HD30-VBP			-		¥10,000	
	DD-VH1		バキュームベースプレート	-		¥10,000	
	DD-BV-P25/80		バキュームベースプレート	-		¥10,000	
	DD-BA-3		アンカーベースプレート	-		¥10,000	
	DD-BV-6		アンカーベースプレート	-		¥10,000	
	DD-BAV-4		アンカー/バキュームベースプレート	-		¥10,000	
	DD-BAV-10		アンカー/バキュームベースプレート	-		¥10,000	
	ウマノリベースプレート			-		¥10,000	
キャリッジ ※すべて、DIV DIAと して受付します。	DD 80E/CAS			-		¥10,000	
	DD-CA-S			-		¥10,000	
	DD-CA-M			-		¥10,000	
スタンド	DD-HD (30)	01		2年	スパーサー、デブスゲージ	¥31,000	
	DD-CR 1			-		¥26,000	
	DD 80-RA		DIVとして受付します。	-		¥26,000	
	DD 100-RA		DIVとして受付します。	-		¥26,000	
	DD-ST 120	01	SFL/ SFL/ SFS/STM	2年		¥26,000	
	DD-ST 120	02	SFL/ SFL/ SFS/STM	2年		¥26,000	
	DD-ST 160	01	CTL/ SFL	2年		¥26,000	
	DD-ST 160	02	CTL/ SFL	2年		¥26,000	

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・【】が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載していませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありませぬ。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	---

ダイヤモンド製品

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品・その他	修理上限金額	3芯コード交換
ヘビーダイヤモンド本体 (ワイヤーソーの保証対象の部品の詳細は、最終ページの付録資料をご確認ください)	DS TS 5-SE	01	ソーヘッド	2年・200時間	ソーヘッド以外は対象外	¥200,000	
	DS RC-TS5	01	DS TS5-SE用コントローラー	2年・200時間	接続ケーブル	¥108,000	
	DST 10-CA	01	ソーヘッド	2年・200時間	ソーヘッド以外は対象外	未設定	
	DST 20-CA	01		2年・200時間		未設定	
	DST WRC-CA	01	DST 10-CA用コントローラー	2年・200時間	接続ケーブル	未設定	
	DS TS20-E	01	ソーヘッド	2年・200時間	ソーヘッド以外は対象外	未設定	
	DS RC-TS20	01	DS TS20-E用コントローラー	2年・200時間	接続ケーブル	未設定	
	DS WS10-E	01		2年・200時間	コントローラー / モーターユニット以外は対象外	未設定	
	DSW 1005-E	01		2年・200時間	コントローラー / モーターユニット以外は対象外	未設定	
	DS WS15	02		2年・200時間	コントローラー / モーターユニット / 電気配線	未設定	
	DSW 3018-E	01		2年・200時間	以外は対象外。エアコンプレッサーは対象外	未設定	
	DSH 600-X	01	ガスソー	1年		¥70,000	
	DCH 230	01		2年	テブスゲージ	¥44,000	
ウォールソー・ワイヤーソー用 アクセサリ ※DIV WOとして受付 します。	DS-CA5-E		DS TS5-SE用キャリアッジ	-	アクセサリのため、 保証・修理上限金額設定は対象外	実費	
	DS-WS-SPP		DS WS10用シングルブーリー	-		実費	
	DS-WS RW		DS WS10用リリースブーリー	-		実費	
	DS-WSPW		DS WS10用プランジブーリー	-		実費	
	DS-WS10		DS WS10用アンカーベースプレート	-		実費	
	D LP15	01		2年		実費	

ユニバーサルバキュームクリーナー（集塵機）

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
ユニバーサルバキュームクリーナー ※コンテナはDIV DIAとして受付 します	VC 20-U	01		2年	ホース、チューブ、フィルター、ダストバッグ、アダプター、プッシュバー、ホースカップリング、ホースコネクタは、対象外	¥39,000	※
	VC 20-U	02	フィルタクリーニングOn/Off有	2年		¥37,000	※
	VC 40-U	01		2年		¥39,000	※
	VC 40-U	02	フィルタクリーニングOn/Off有	2年		¥37,000	※
充電式集じん機	VC 75-1-A22	01		2年	ホース、チューブ、フィルター、ダストバッグ、コンテナは、対象外	¥20,000	



表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・[]が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載しておりませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありませぬ。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	--

切断・研磨製品

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
アングルグラインダー	AG 125-A22	01		1年		【¥10,000】	
	AG 125-A22	02		1年		【¥10,000】	
	AG 125-75E	05	故障時、新品購入（修理対象外）	-		修理対象外	
	AG 150-A36	02		1年		【¥12,000】	
	AG 4S-A22	01		1年		【¥7,900】	
ダイグラインダー	GDG 6-A22	01		1年		【¥12,000】	
レシプロソー・ジグソー	SR 2-A12	01		1年		¥7,000	
	SR 6-A22	01		2年		¥16,000	
	SR 30-A36	01		2年		¥25,000	
	WSR 22-A	01		2年		¥17,000	
	WSR 36-A	01		2年		¥22,000	
	WSR 900-PE	01		2年		¥25,000	
	WSR 1250PE	01		2年		¥36,000	
	WSJ 850-ET	01		2年		¥23,000	
	SJD 6-A22	01		2年		¥13,000	
SR 30 100V	01		2年		¥33,000		
丸ノコ	SCM 22-A	01	金属切断	2年		¥12,000	
	SC 70W-A22	01	木材切断	2年		¥12,000	
バンドソー	SB 4-A22	01		2年		¥8,000	
ニブラー	SSH 6-A22	01		2年		【¥25000】	
シャー	SPN 6-A22	01		2年		【¥29000】	

GX ガス式鋸打機 / DX 安全鋸打機

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
GX	GX 120	01		2年		¥49,000	
	GX 120-ME	01		2年		¥49,000	
	GX 3	01		2年		¥46,000	
	GX 3-ME	01		2年		¥46,000	
	GX マガジン各種	-		2年		¥10,000	
DX (DXの保証対象外の部品の詳細は、最終ページの付録資料をご確認ください)	DX 351	01	M+E	2年	ピストン、バッファー、ファスナーガイド	¥56,000	
	DX 460	01		2年	ピストン、バッファー、ファスナーガイド	¥60,000	
	DX 76	01		2年	ピストン、ストップリング、ファスナーガイド	¥67,000	
	DX 76 PTR	01		2年	ピストン、ストップリング、ファスナーガイド	¥65,000	
	DX 860-ENP	01	マガジンのみでも同修理上限金額	2年	ピストン、ストップリング	¥144,000	
	DX 9-ENP	01	マガジンのみでも同修理上限金額	2年	ピストン、ストップリング	¥144,000	
	DX マガジン各種		DIV DXとして受付します。	-	DX 860マガジンを除く。	¥13,000	
BX	BX 3-ME	01		2年		¥46,000	
	BX 3-ME	02		2年		¥46,000	
	BX 3-IF	01		2年		¥46,000	
	BX 3-IF	02		2年		¥46,000	
	BX 3-L	02		2年		¥46,000	

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・[]が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載していませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の可否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありません。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	---

アンカー用製品

製品群	製品名	世代	コメント	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
ケミカルアンカー用 ディスペンサー	HDE 500-A22	01		2年		¥12,000	
	P8000	01		2年		¥65,000	
非破壊テスター (修理・校正の納期： 約40日必要です)	DPG 100	01	重篤修理+校正・検査証明書込	2年	カップリング、スレッドロッド	【¥140,000】	
	DPG 100	01	簡易修理+校正・検査証明書込	2年	カップリング、スレッドロッド	【¥45,000】	
	DPG 100	01	校正・検査証明書のみ（修理無）			【¥35,000】	
張力テスター	MARK V	01			校正は対象外	【¥100,000】	

アクセサリ（バッテリー・充電器・DRS）

製品群	対応内容	保証期間	保証対象外の部品	修理上限金額	3芯コード交換
バッテリー	保証期間中に故障した場合、および25%以上容量低下した場合（CPC搭載なら4個目のランプが点灯しない場合）は交換いたします。本体（電動工具または充電器）を修理した場合、付属のバッテリーは2個まで無料で点検をいたします。3個目からの保証切れ後のバッテリーのみの点検は有償【¥1,800円】/個です。	2年	アダプター（BP144用、12V/バッテリー用；CA-B12アセンブリ）	-	
バッテリー診断装置 (BD 14/36)	保証期間中に故障した場合は交換いたします。保証期間後に故障した場合は、新品を購入していただく形になります。	2年			
充電器 - Li-Ion	保証期間中に故障した場合は交換いたします。保証期間後に故障した場合は、新品を購入していただく形になります。ただし、コードの交換のみで修理可能な場合は、【¥3,000】にて修理いたします（3か月間の修理品質保証は付与されません）。	2年		-	
DRS	保証期間中に故障した場合は交換いたします。保証期間後に故障した場合は、新品を購入していただく形になります。保証期間を過ぎてしまい、新品購入となったDRS-M/ DRS-Y/DRS 4-A/ DRS6-Aは部品と展開図を展開いたしますので、ご希望の場合はCTS（JP Team CTS <injets@hilti.com>）までご連絡ください。	1年		-	

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・[]が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載していませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありません。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	---

代表的な修理中止製品

建設用レーザー	アングルグラインダー	ネジ締め製品	ドリル製品	鋸打機
PD 4	PV 01H	SI 100	GP 22-LDX	TM8
PD 10	PV 02V	SB 10	TE 1	TE 76
PD 20	PV 10	SB 12	TE 10	TE76-ATC
PD 22	PV 11	SBC 12-M	TE 10-A	
PD 25	PV 12	SD 45	TE 10-S	ハツリ機
PD 28	PV 20	SR 16	TE 12	TE 104
PD 30	PV 31	ST 18	TE 12-S	TE 504
PD 32	PV 31P	SU 25	TE 14	TE 505
PD 40	PV 42	SF 121-A	TE 15	TE 704
PD 42	PV 46	SF 144-A	TE 15-C	TE 705
PL 10	PV 45	SFH 144-A	TE 16	TE 804
PL 10 N			TE 16-C	TE 905
PM 10		SID 121-A	TE 17	TP 400
PM 22	受光器	SID 144-A	TE 18-M	TP 800
PM 24	PA 350	SIW 144-A	TE 2	
PMC 36	PVA 31		TE 2-A	
PMP 32	PVA 41		TE 2-S	ダイヤモンド製品
PMP 34	PMA 30		TE 2-M	DCM 1A
PMP 42	PRA 20 (Gen 01)	ライト	TE 22	DD 100
	PRA 25	SFL 12/15	TE 24	DD 160E
PR 10	PRA 30 (Gen 01)	SFL 14-A	TE 25	DD 250E
PR 15	PRA 31	SFL 22-A	TE 35	DCM 1.5
PR 16	PRA 35	SFL 144	TE 35-S	DCM 2
PR 20		SFL 24	TE 42	DD 100 MEC
PR 25		SFL 36	TE 46	DD 130-RIG
PR 25 IF	鉄筋探査機		TE 5	DD VP7
PR 35	PS 20	充電器	TE 50	
PR 50	PS 35	TCU 12-H	TE 52	バキューム
PR 60	PS 38		TE 54	DCM 1A
PRE 3	FS 10	TCU 12/24M	TE 55	DAT 100-S
	PS 200	CU 10	TE 56	
	PUA 80(探査機電源アダプター)	TE	TE 56-ATC	ハヴィダイヤモンド製
		C 7/24	TE 5-A	DS-EB-TS20(01)
		C 7/36-ACS	TE 6-C	DS WS 10
			TE 6-A(Gen 01)	
			TE 7-A	
			TE 60(Gen 01)	集塵機
			TE 70-H	DRS-TE 5
			TE 72	DRS-TE 6
			TE 74	
			TE 75	
			TE 92	非破壊テスター
				TESTER 4

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・【】が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載しておりませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありません。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	---

修理中止製品（別売品）

※修理中止となった製品専用の関連アクセサリは、修理、及びパーツ供給に合わせて中止となります。

ハンマー製品

仕様	参照情報			
TE 25用チャック				
	277057 TE 25 用標準チャック	308347 チャック TE 25 (TE-T ドリルビット用)	30201 クイックリリースチャック TE 25	30211 チゼルホルダーTE 25

ダイヤモンド製品

仕様	参照情報	
DD 160E 01用 DD 250E 01用		
9843 ハンドルアセンブ	232205 抑え金具DD-HS-S 235825 抑え金具HSM-S 232222 抑え金具HML-M	

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタッフ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・【】が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載していませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありませぬ。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	--


付録資料_保証対象外部品-1. DX付属品

機種	仕様	本体全長	ピストン	バッファー	ファスナーガイド
DX351	標準タイプ	404			362174(X-FG8S-351)
DX351	細型ファスナーガイド	426			331339(X-FG8L-351)
DX351	連発タイプ	404	406929	331017	333315(マガジン X-MX27アセンブリ)
機種	アプリケーション	本体全長	ピストン	バッファー	ファスナーガイド
DX460	X-U X-Mスタッド X-HSハンガー X-CCシーリングクリップ	457			304529(X-460-F8)
DX460	X-M8スタッド	450			373318(X-460-F8SS)
DX460	X-U連発ピン	465	373297		370844(マガジン MX72アセンブリ)
DX460	グレーディング用	478	305448		386012(X-460-F8GR)
DX460	細型用チェッカープレート用	468	373299		304530(X-460-F8N15)
DX460	X-IE 吸音・断熱ファスナー	485	373301		373321(X-460-FIE)
DX460	M10スタッド用	448	373300	373330	373319(X-460-F10)
機種	アプリケーション	本体全長	ピストン	ストップリング	ファスナーガイド
DX76	デッキプレート (連発タイプ)	450			285521(マガジン MX 76)
DX76	デッキプレート	450	285488		285483(X-76-F-15)
DX76	重量物留付	490	285491		
DX76	重量物留付	490	285492	285494	285487(X-76-F-10)
機種	アプリケーション	本体全長	ピストン	ストップリング	ファスナーガイド
DX76 PTR	デッキプレート (連発タイプ)	464			384255(マガジン MX 76-PTR)
DX76 PTR	デッキプレート	464	384257		384256(X-76-F-15)
DX76 PTR	重量物留付	505	388851	385205	388850(X-76-F-10)
機種	アプリケーション	本体全長	ピストン	ストップリング	ファスナーガイド
DX860	DX 860-ENP	972	285488	285494	

表示説明	<ul style="list-style-type: none">・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。・【】が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください （注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載しておりませんが、保証対象ではありません。・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の要否を指示して下さい。・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありません。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	--

表示説明	<ul style="list-style-type: none"> ・当サービス一覧表に載っている機種以外は修理できません（例；スタップ各種・ウォールマウント各種・PMA 20(三脚)関連は修理対象外です）。 ・配送料（標準1,000円）及び消費税が別途かかります。 ・[]が付いている製品は見積もりを出しません。上限修理見積書を利用ください <u>（注意：シリアル不明の場合、保証有無の確認はしません。保証がないと考えて修理に出してください）</u> ・修理上限金額の表示は、全て本体のみとなり、アクセサリは含みません。よってマガジン・別売チャック等の付属品は、本体とは別に修理代が発生します。 ・保証対象外の部品にケース類、保護メガネ、クリーニングキット、フック、その他アクセサリ類などを記載しておりませんが、保証対象ではありません。 ・保証期間が付与されている製品には、修理後3か月間の修理品質保証が付与されますが、保証期間がない製品は付与されません。 ・同梱付属品は故障していれば本体と共に修理します。修理を希望しない場合は送らないようにするか、受付時に修理の可否を指示して下さい。 ・チャックやウォーターダムなどアクセサリは「DIV XXX」という名前で別伝票を起票することあります。これは管理のためであり修理に問題はありません。それぞれ各製品群のページにXXXがどのようになるか記載しております。 ・3芯コード交換欄に✓がある機種のみ2芯コードより3芯コードへ交換が可能です。※印の本体は販売時より3芯コード仕様です。
------	--

付録資料_保証対象部品-2.ワイヤソー

製品名	Gen	保証内容	保証対象	
DS WS10	01	油圧ユニット 以外は保証対象外	 油圧ユニット	
DS WS10	02	油圧ユニット 以外は保証対象外		
DS WS10-E	01	コントローラー / モーターユニット 以外は保証対象外	 コントローラー	 モーターユニット
DSW 1005-E	01	コントローラー / モーターユニット 以外は保証対象外		モーターユニット
DS WS15	02	コントローラー / モーターユニット / 電気配線 以外は保証対象外 エアーコンプレッサーは保証対象外		モーターユニット
DS WS 3018-E		コントローラー / モーターユニット / 電気配線 以外は保証対象外 エアーコンプレッサーは保証対象外		モーターユニット
				モーターユニット